

GGU
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel.: 039 205 / 45 38 - 0

Magdeburg, NO - Auffahrt
Magdeburger Ring / Brenneckestraße
Geotechnischer Bericht

Projekt : 4840.2 / 18

Anlage Nr.: 1

Chemische Analysen von bituminösen Rückbaustoffen

Probenahme am: 31.08.2018
Probenahme durch: GGU mbH
Probenahmestelle: siehe Tabelle
Tiefe: siehe Tabelle

Parameter	Verfahren	Einheit	P 1	Verwertungsklasse		
				A	B	C
Probenahmestelle	Bereich Ringauffahrt					
Tiefe	0,00 – 0,10	cm uGOK				
Trockenrückstand	DIN EN 12 880	%	99			
Σ PAK nach EPA	LUA Merkblatt NR. 1 NRW	mg/kg	0,06	≤ 25,0	> 25,0	**1
Phenol-Index	E DIN EN ISO 14 402-1	mg/l	< 0,01	≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1
Verwertungsklasse			A			

**1 Wert ist anzugeben.